

# StepOne ソフトウェア使用手順


## Procedure for StepOne software

1. StepOne ソフトウェアを起動する

Start up the StepOne software


2. テンプレートファイルを選択する


Select a template file



3. プレートセットアップする。


Set up the plate settings





#### 4. 測定を開始する。

#### Start measurement



5. 測定結果を確認する。

Confirm the measurement results

必要に応じて拡大  
Zooming-in, if necessary

Linear Target

① “Analysis”中の“Amplification Plot”  
タグを選択  
Select the “Amplification Plot” tag  
in the “Analysis” window

② Ct 値を確認  
Confirm the Ct values

Wells: 11 Unknown 0 Standard 0 Negative Control 85 Empty

Targets Used: 11